

ESG ENERGI OG VENTILERING




- 
- ESG
 - Enviromental Social Governance
 - Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold
 - ESG= Bærekraftighet

1 VENTILERT BOLIG




2

VENTILERT BOLIG LUFTIGE TØMMERVEGGER




3


VENTILERT BOLIG TETT HUS MED PLAST




4 VENTILERT BOLIG TETT HUS MED BALANSERT VENTILASJON OG GJENVINNING




5 VENTILERT BOLIG TETT HUS MED BALANSERT VENTILASJON OG GJENVINNING



6 VENTILERT BOLIG TETT HUS MED BALANSERT VENTILASJON OG GJENVINNING



7 VENTILERT BOLIG ENERGIFORSYNING AUTOMATIKK OG REGULERING NÆRINGSBYGG BOLIG



ESG

HVA BLIR VIKTIG.

ENERGIATTEST

Adresse	Holmegata 81
Postnr	5523
Sted	Haugesund
Leilighetsnr.	
Gnr.	38
Bnr.	127
Seksjonsnr.	77
Festenr.	
Bygn. nr.	18706733
Bolignr.	
Merkenr.	A2020-1189220
Dato	09.10.2020

